



AUTORIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES

Su sistema de defensa contra inundaciones

Comunicado de prensa

JUNTA DE COMISIONADOS
Mark L. Morgan, P.E. - Presidente
Roy M. Arrigo - Vice Presidente
Clay A. Cosse - Secretario
K. Randall Noel - Tesorero
Richard G. Duplantier, Jr.
Eugene J. Joanen, IV
Jason P. Latiolais
Herbert I. Miller, P.E., DEE, F. ASCE
Herbert T. Weysam, III

DIRECTOR REGIONAL
Kelli Chandler, CPA, CAIA

CONSEJO EJECUTIVO
Michelle White

EAST JEFFERSON LEVEE DISTRICT
1100 Rev. Richard Wilson Drive
Kenner, LA 70062
504.469-7522

LAKE BORGNE BASIN LEVEE DISTRICT
P.O. Box 216
6136 E. St. Bernard Highway
Violet, LA 70092
504.682.5941

ORLEANS LEVEE DISTRICT
6920 Franklin Ave
New Orleans, LA 70122
504.286.3100

Para su publicación inmediata

1 de julio de 2021

Se rellena el hundimiento de Lakefront

Nueva Orleans, LA - El viernes 25 de junio, alrededor de las 3 p.m., la policía del Distrito de Diques de Orleans informó de un hundimiento en el dique cerca del refugio nº 1. El equipo de ingeniería de la Autoridad de Protección contra las Inundaciones del Sureste de Luisiana - Este (FPA, por sus siglas en inglés), se movilizó inmediatamente al lugar y observó un hundimiento de aproximadamente 5 pies de diámetro en la superficie y 10 pies de profundidad. El lugar fue acordonado con dos perímetros de conos de seguridad, vallas de construcción y cinta de precaución. Se notificó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), y su representante se reunió con los ingenieros de la FPA el viernes para observar la situación. El sábado 26 de junio se colocó un perímetro adicional de barricadas alrededor del lugar para mantener al público a distancia, ya que supone un peligro en caso de que alguien caiga en el agujero. Tras consultar con el USACE, la FPA contrató a su contratista de emergencia para rellenar el agujero, y la reparación se completó sustancialmente el miércoles, 30 de junio de 2021. La FPA seguirá vigilando la ubicación para detectar cualquier cambio.

###